


A CPC-Connect Serratron vezérlőegységek kezelésére és programozására szolgáló PC szoftver.



- berendezések vezérlése ethernet hálózat (RJ-45) segítségével
- hegesztési paraméterek beállítása és berendezések konfigurálása
- berendezések online felügyelete
- berendezések állapotának és hibajelentések kijelzése
- több berendezés egyidejű online felügyelete
- az elvégzett hegesztések Weld Monitor-ba történő elmentése
- a PLC program, paraméterek és konfigurációs beállítások másolatának elmentése
- a berendezések firmware frissítése

KOMPATIBILIS BEREENDEZÉSEK

- Serratron 1B
- Serratron 100
- Serratron 100C
- Serratron 300
- Serratron sèrie MFC-3000
- PES-20

Timer	Program	FB	W	I	D	M	W2u	IW2u	Dg2	MW2	W	I	D	M	Spot C	Fault	Date
381	FarauellTypelll 80574	Proa = 2						5		9.3					1589	20.32.29	12.10.2016
382	FarauellTypelll 80574	Proa = 3						3		7.0					1590	20.32.32	12.10.2016
383	FarauellTypelll 80574	Proa = 2						5		8.6					1591	20.34.40	12.10.2016
384	FarauellTypelll 80574	Proa = 3						3		7.0					1592	20.34.50	12.10.2016
385	FarauellTypelll 80574	Proa = 2						5	1.0	5	10.3				1593	59.14.13.25	13.10.2016
386	FarauellTypelll 80574	Proa = 2						5	1.0	5	10.3				1594	59.14.17.53	13.10.2016
387	FarauellTypelll 80574	Proa = 2						5	1.0	5	10.3				1595	59.14.26.53	13.10.2016
388	FarauellTypelll 80574	Proa = 2						5	1.0	5	10.3				1596	59.14.27.19	13.10.2016
389	FarauellTypelll 80574	Proa = 2						5			10.3				1597	14.28.49	13.10.2016
390	FarauellTypelll 80574	Proa = 3						3	1.0	3	8.3				1598	59.14.28.52	13.10.2016
391	FarauellTypelll 80574	Proa = 1						5	1.0	5	6.1				1599	59.14.29.30	13.10.2016
392	FarauellTypelll 80574	Proa = 1						5	1.0	5	6.1				1600	59.14.31.49	13.10.2016
393	FarauellTypelll 80574	Proa = 1						5	1.0	5	6.1						
394	FarauellTypelll 80574	Proa = 1															
395	FarauellTypelll 80574	Proa = 1															
396	FarauellTypelll 80574	Proa = 1															
397	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
398	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
399	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
400	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
401	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
402	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
403	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
404	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
405	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
406	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
407	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
408	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
409	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
410	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
411	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															