


A CPC-Connect Serratron vezérlőegységek kezelésére és programozására szolgáló PC szoftver.



- berendezések vezérlése ethernet hálózat (RJ-45) segítségével
- hegesztési paraméterek beállítása és berendezések konfigurálása
- berendezések online felügyelete
- berendezések állapotának és hibajelentések kijelzése
- több berendezés egyidejű online felügyelete
- az elvégzett hegesztések Weld Monitor-ba történő elmentése
- a PLC program, paraméterek és konfigurációs beállítások másolatának elmentése
- a berendezések firmware frissítése

KOMPATIBILIS BERENDEZÉSEK

- Serratron 1B
- Serratron 100
- Serratron 100C
- Serratron 300
- Serratron série MFC-3000
- PES-20

Timer	Program	FB	W	I	D	M	W2u	IW2u	Dg2	MW2	W	I	D	M	Spot C.	Fault	Date
381	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5			9.3					1589		20.32.29 12.10.2016
382	FarquellTypell 80574	Proa = 3					3			7.0					1590		20.32.32 12.10.2016
383	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5			8.6					1591		20.34.48 12.10.2016
384	FarquellTypell 80574	Proa = 3					3			7.0					1592		20.34.50 12.10.2016
385	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5	1.0	5	10.3					1593	59	14.13.25 13.10.2016
386	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5	1.0	5	10.3					1594	59	14.17.53 13.10.2016
387	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5	1.0	5	10.3					1595	59	14.26.53 13.10.2016
388	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5	1.0	5	10.2					1596	59	14.27.18 13.10.2016
389	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5	1.0	5	10.3					1597		14.28.49 13.10.2016
390	FarquellTypell 80574	Proa = 3					3	1.0	3	8.3					1598	59	14.28.52 13.10.2016
391	FarquellTypell 80574	Proa = 1					5	1.0	5	6.1					1599	59	14.29.30 13.10.2016
392	FarquellTypell 80574	Proa = 1					5	1.0	5	6.1					1600	59	14.31.49 13.10.2016
393	FarquellTypell 80574	Proa = 1					5	1.0	5	6.1							
394	FarquellTypell 80574	Proa = 1															
395	FarquellTypell 80574	Proa = 1															
396	FarquellTypell 80574	Proa = 1															
397	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
398	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
399	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
400	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
401	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
402	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
403	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
404	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
405	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
406	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
407	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
408	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
409	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
410	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															
411	Fusetech LM2 avarlo sor	Proa = 1															